


改善箇所説明図



改善内容 全車両、保護ヒューズ付配線と交換する。	
改善前	改善後
切替スイッチ	ヒューズ 切替スイッチ 電源取り出し方法変更および保護ヒューズ付配線と交換

識別:ヒューズの取付有無により確認できるため特別な識別措置はとらない

注: は、交換部品を示す。