


改善箇所説明図



左側燃料容器	右側燃料容器
改善前 改善後 左側燃料パイプ	改善前 改善後 右側燃料パイプ
改善の内容 全車両、当該燃料パイプを対策品に交換する。	

注： 内は交換部品を示す。