




改善箇所説明図



改善措置の内容

全車両、当該マフラを対策品に交換するとともに、対策防振ゴム付き金具に交換する。


改善前



改善後


マフラ

エンドプレート板厚増大



コーン形状補強材追加

排気管支持金具及び防振ゴム



防振ゴム容量増大、

剛性増大

は交換部品を示す。

識別：作業完了車には右後点検リッド下隅部に緑のシールを貼付する。