


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該ヨークを点検し、亀裂のあるものはステアリングコラム A s s y を良品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別： ステアリングコラム A s s y 下部に、白色ペイントを塗布する。