


改善箇所説明図



改善措置の内容：

全車両、制動灯用電気回路のリレー及びリレーボックスを対策品と交換する。