


改善箇所説明図



運転者席及び助手席の座席ベルトにおいて、ベルトバックル内の噛み合い金具の加工形状に不適切なものがあるため、衝突等で極端に大きな荷重を受けた場合、ベルトが外れて乗員を拘束できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、運転者席及び助手席の座席ベルトバックルを良品と交換する。

識別：緑色のシール貼りつけ

