



改 善 個 所 説 明 図



制動装置において、後輪用ブレーキカムの熱処理が不適切なため強度に余裕のないものがあり、ブレーキペダルに過大な負荷を加えると、最悪の場合、当該カムが折損して後輪ブレーキが効かなくなるおそれがある。

注： は交換部品を示す。



当該部分を車体右側から見た状態

改善の内容

全車両、ブレーキカムを対策品と交換する。