


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

制動装置において、ブレーキ弁押付けボルトの強度が不十分なため、強い制動操作力で使用を続けると、当該ボルトが折損し、ブレーキ操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、押付けボルトを取付けた制動操作ペダル一式を対策品に交換する。

識別：押付けボルトのネジ側端部に白色ペイントを塗布する。