


改善箇所説明図



注: は交換部品を示す

改善の内容

全車両、当該オーリングを対策品に交換する。

識別: ヘッドカバーにあるインジェクタデータ記載表付近に黄色ペイントを塗布する。