


改善箇所説明図



識別：二次フィルターに、白マークを付け、交換時のサービスマーターの時間を白ペンキにて書く。

改善処置の内容

全車両、二次フィルターを交換し、取扱説明書補足版を配布する。