


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、ディスクホイールのロット番号を確認し、対象のものはディスクホイールを対策品に交換する。

注: は交換部品を示す。

識別: スペアタイヤキャリア部に白色ペイントを塗布する。