


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該バルブを規定のトルクで締付ける。

識別：改善済車両にはエンジンルーム内の車台番号打刻位置の左側に黄色ペイントを塗布する。