


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、ロックナットの締付け状態を点検し、緩みのないものは、ロックナットを良品と交換する。また、緩みのあるものは、後軸差動装置一式を良品と交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：運転席ドアヒンジに白色または黄色ペイントを塗布する。