



改善箇所説明図（フィルターネック）




注：□は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、減圧弁を点検し、対策弁付のフィルターキャップに交換されていないものについてはフィルターキャップを対策品に交換する。また、燃料注入口内ガイドの位置を点検し、当該位置が不適切なものは、フィルターネックを対策品に交換する。




改善箇所説明図（フィルターキャップ）



注：□は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、減圧弁を点検し、対策弁付のフィルターキャップに交換されていないものについてはフィルターキャップを対策品に交換する。また、燃料注入口内ガイドの位置を点検し、当該位置が不適切なものは、フィルターネックを対策品に交換する。



識別：外観上、燃料フィルターキャップにて容易に識別が可能のため、特別な識別の追加は行わない。