



改善箇所説明図



対策後

注: は追加部品及び交換部品を示す。

改善内容

全車両、揺動ストッパを追加する。また、取付用プレートを点検し、変形しているものは取付用プレートを新品と交換する。

