




改善箇所説明図



燃料タンク

基準不適合発生箇所
(リザーバーカップ)



改善の内容

全車両、燃料タンク内部のリザーバーカップの溶接状態を点検し、溶接位置不良があるものは、燃料タンク一式を良品と交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：燃料タンク下面カップ溶接部辺りに白色または黄色のペイントを塗布する。