


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、前部排気管を点検し、未対策品が装着されているものは、対策品に交換する。（対策品の供給に時間を要することから、当面の暫定措置として、全ての使用者に不具合内容を通知し、順次、前部排気管を対策品と交換する）

注： は交換部品を示す。

識別：前部排気管の左後側取付け部に白色または黄色ペイントを塗布する。