



改善箇所説明図



改善の内容： 全車両、取付け金具及び当該ボルトを対策品と交換する。

識別： 取付け金具上部に黄色ペイントを塗布する。

 は交換部品を示す。