



改善箇所説明図




エアコンハーネス

改善前



改善後



改善の内容

全車両、エアコン装着の有無を点検し、エアコンが装着されている車両については、エアコン用ヒューズホルダ及びハーネスを対策品に交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：IDプレート下部に黒色のシールを貼付する。