



－ 改善箇所説明図 －




ブレーキ用油圧ポンプ



制御バルブ

基準不適合発生箇所



エンジン・アッセイブリ

ブレーキ用油圧ポンプにおいて、制御バルブの圧力設定用スクリューの固定方法が不適切なため、当該スクリューを固定しているナットが弛むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキ油圧低下と伴にブレーキ制動力が低下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、制御バルブを対策品と交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別：対策済み車両には、ブレーキポンプ側面に白ペンキを塗布する。