



改善箇所説明図

警音器




改善前



基準不適合内容

警音器において、警音器の警報音発生装置の技術基準に適合しない警音器を装着したため、警音器の警報音発生装置の技術基準に適合しない。

改善後



ダッシュボード

改善内容

全車両、警音器の警報音発生装置の技術基準に適合した警音器に変更のうえ、取付位置をダッシュボード内側から技術基準に適合のダッシュボード外側前面へ変更する。

□ は追加及び変更の部品を示す。