




駐車ブレーキペダル本体とブレーキワイヤを固定するための金具との溶接が不適切なため、駐車ブレーキ操作の繰返しにより当該溶接部が剥がれるものがある。そのため、駐車ブレーキペダルを踏んでも、駐車ブレーキが効かなくなる、または、解除できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該駐車ブレーキペダルを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：駐車ブレーキペダル右に黄色ペイントを塗布する。