


改善箇所説明図




改善の内容

全車両、アクスルシャフトを対策品と交換する。

改善前	改善後
〔段差部隅 R 2〕 高周波焼入れ範囲 R2またはR4	〔段差部隅 R 4〕 高周波焼入れ範囲 R 4

識別： アクスルシャフトのリム取付部端面赤色ペイントを塗布する



」

に