


改善箇所説明図



基準不適合箇所

< 装備品取付位置変更 >



< 棚の撤去 >



< ウェイト追加 >



< スペース追加 >



トラックを工作車に改造した車両において、工作車の構造設備の配置が不適切なため、最大安定傾斜角度に係る道路運送車両の保安基準を満足していない。

改善の内容

全車両、車体装備品の取付位置を変更、棚の撤去、ウェイトの追加、リヤスプリング及びリヤバンブストッパ部にスペースの追加を実施し、車両重心高を下げる。