


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、電気制御式前後進コントロールユニットを対策品に交換する。

改善前	改善後（対策品）
	通気孔を追加 防水型配線クランプに変更

注） は、追加・変更部品を示す。

識別：電気制御式前後進コントロールユニットに、防水型配線クランプを有することで識別する。