


改善箇所説明図 (G40A3 の例)



主制動装置において、ブレーキシューとライニングの接合部の強度が不足しているため、ライニングに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ライニングが離脱し、最悪の場合、当該車輪のブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善措置の内容 : ブレーキシュー一式を対策品と交換する。

(対策品:ブレーキシューとライニングの接合をリベット接合からリベット及び接着剤による接合に変更)

識別 : 主制動装置のダストカバーに白ペイントを塗布する。