



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

駐車ブレーキペダルの踏み代調整ナットを固定するナットの締付けに不十分なものがあるため、固定ナットと調整ナットが緩むものがある。そのため、そのまま使用を続けると、駐車ブレーキペダルの踏み代が増加し、最悪の場合、ナットが外れて駐車ブレーキが作用しなくなるおそれがある。



改善の内容

全車両、ナットの締付け状態を点検し、緩みのあるものは規定トルクで締付ける。

識別：改善済車両には駐車ブレーキペダルの右側面に黄色ペイントを塗布する。