


改善箇所説明図



改善の内容： 全車両、左右の後写鏡を良品と交換する。

注： は交換部品を示す。