


改善箇所説明図



特別仕様車（メーカー呼称：ライダーステージ2）の騒音防止装置において、排気管の一部に材質の異なるものを取り付けたため、使用過程で錆が発生することがある。そのため、そのまま使用続けると、錆が進行して、原動機等の振動により排気管が折損し、騒音が増大するおそれがある。

改善の内容

全車両、マフラー一式を正規品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。