




改善箇所説明図



FRT



スタビライザ取付金具

スタビライザ

基準不適合箇所

空気ばね仕様車において、後軸スタビライザ取付金具の形状が不適切なため、当該取付金具を組付けているフレームに過大な応力が生じ、亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行して金具が外れ走行安定性が損われるおそれがある。

改善の内容: 全車両、取付金具を対策品と交換する。なお、亀裂があるものは補修して補強板を追加する。

識別: スタビライザに黄色ペイントを塗布する。

注: は交換部品を示す。