


改善箇所説明図



注: ☐ は取付部品を示す。

組立工程において、後部反射器が取り付けられていないものがある。

改善内容

全車両、正規位置に後部反射器を取り付ける。