

改善箇所説明図



アンチバキュームバルブ



正規品(フィルター付)

エアサスペンション用エアバッグ

注: は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

リフトアクスル機構(空車時又は軽積載時に車軸が自動的に上昇する機構)付きセミトレーラのアサスペンションにおいて、リフトしたアクスルを下降させる際、当該サスペンションに大気を導入するバルブにエアフィルターが取り付けられていないため、当該バルブ内部にゴミが侵入してエアが漏れることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとエアスプリングが機能せず、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、バルブをエアフィルター付きの正規品(新品)と交換する。

識別

正規品アンチバキュームバルブはエアフィルターが付いている。