


改善箇所説明図





基準不適合箇所 (タイヤ及びホイール側面とリアアクスルが干渉する)

基準不適合内容:

タイヤ及びホイール側面とリアアクスルとの隙間が不足しているため、かじ取装置を最大切れ角まで操作した場合、タイヤ及びホイール側面とリアアクスルが干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、タイヤが損傷し、最悪の場合、バーストするおそれがある。

改善内容:



注:  は、交換部品(リアアクスル)を示す。

改善内容:

全車両、リアアクスルを対策品に交換する。

識別:

作業が終了したら、リアアクスル端部に黄色ペンキ(※)でマーキングする。