


改善箇所説明図



ブレーキ用アキュムレータのガス注入バルブのシール性が不足しているため、ガスが漏れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、ガスの圧力が低下し、最悪の場合制動停止距離が伸びるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキ用アキュムレータを対策品と交換する。

識別

改善実施車のブレーキ用アキュムレータのガスバルブカバーには、製造番号の末尾に「A」を打刻し識別する。