

改善箇所説明図



前輪タイヤ

空気圧ラベル

後輪タイヤ

注： ☐ は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

空気入りタイヤ装着車において、タイヤ負荷率が基準を満足していないものがあるため、そのまま使用を続けると、タイヤが変形し、最悪の場合、バーストするおそれがある。

改善内容

全車両、前後輪タイヤ、空気圧ラベルを対策品と交換し、適正な空気圧に変更する。

識別

タイヤの表面に、白ペイントを塗布する。