


改善箇所説明図





上方から見た図

車両前方



基準不適合箇所

燃料タンク



燃料フィルタ

燃料タンク固定バンド

燃料フィルタ取付金具

空気ばね緩衝装置付トラックにおいて、燃料タンクを固定するバンドの締結力が不十分のため、悪路走行時等の過大な衝撃を繰り返し受けると、燃料タンクが動く場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料タンクが、燃料フィルタ取付金具と干渉して損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容：全車両、燃料タンク固定バンドを対策品と交換する。また、燃料フィルタ取付金具と燃料タンクの隙間が少ないものは、当該取付金具を対策品と交換する。なお、タンクに損傷のあるものは新品と交換する。

識別：燃料フィルタ取付金具に白色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。

は必要に応じて交換する部品を示す。