


①:改善箇所説明図




基準不適合箇所 (タイヤ側面とリアアクスルが干渉する。)

基準不適合内容:

(タイヤ側面とリアアクスルとの隙間が不足しているため、かじ取装置を最大切れ角まで操作した場合、リアアクスルが干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、タイヤが損傷し、最悪の場合、バーストするおそれがある。)

改善内容:



注:  は、交換部品(リアアクスル)を示す。

改善内容:

全車両、リアアクスルを対策品に交換する。

識別:

作業が終了したら、リアアクスル端部に黄色ペンキ(※)でマーキングする。