


改善箇所説明図



小型貨物車で乗車定員を2（5）人仕様から5人仕様にした車両の第2列外側席の座席ベルトにおいて、第二種座席ベルト（3点式）を取り付けるべきところ、第一種座席ベルト（2点式）が装着されているため、保安基準を満足していない。

改善の内容

全車両、当該座席ベルトを第二種座席ベルト（3点式）と交換する。

識別：座席ベルトの形状の違いにより容易に識別できるため、特別な識別は行わない。

注： は、交換部品を示す。