


## 改善箇所説明図



### 改善の内容

全車両、消音器及び排気管を対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

注：  は、交換部品を示す。