



改善箇所説明図



前席の座席（運転席および助手席シート）



運転席の例(助手席も同様)



保護パッド（破線部）
：シート表皮内面に貼り付け

基準不適合発生箇所（突起部）

〔 前席の座席において、座席後部の突起を覆う保護パッドが装着されていないため、保安基準に適合しない。 〕

改善の内容

全車両、前席の座席を良品と交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。