


改善箇所説明図



注： は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、燃料タンクを良品と交換する。

識別：燃料タンク右側後部の底面に識別用の白色ペイントを塗布する。