


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、メインアース線を対策品と交換するとともに、サブアース線の長さを確認して、短い場合には、良品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

注：[] は、交換部品を示す。