



改善箇所説明図(型式HV6000)




<改善後>



ブローバイ・ガス還元装置

<改善前>



ブローバイ・ガス大気中に排出
基準不適合箇所

原動機において、ブローバイ・ガス還元装置が装着されていないため、道路運送車両の保安基準に適合しない。

改善措置の内容: 全車両にブローバイ・ガス還元装置を装着する。

識別: ブローバイ・ガス還元装置の有無で識別する。