


－ 改善箇所説明図 －



基準不適合発生箇所

前車輪取付けナットを
規定の締め付け力で締め付ける

アスファルト・フィニッシャの前車輪において、取付けナット締め付け力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該ナットが弛み、車輪が脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ナット座面の塗装を除去し、取付けナットを規定の締め付け力で締め付ける。
また、ハブボルト及び取付けナットが損傷しているものは新品に交換する。

識別：対策済み車両には、取付けナットに白ペンキを塗布する。