


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該ブラケットを対策品に交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：当該ブラケットに、白色ペイントを塗布する。