


改善箇所説明図



改善前



基準不適合発生箇所

走行中に使用しない灯火(作業灯)において、電気回路の図面指示を誤ったため、前照灯点灯時に作業灯が同時に点灯してしまう。

改善後



改善措置の内容

全車両、作業灯用電気回路を正しい回路に変更する。

識別方法: 前照灯の点灯にて識別する。