


改善箇所説明図②



注：□ 追加工品を示す

（前照灯用電気配線の設計が不適切なため、走行用前照灯が点灯せず、すれ違い用前照灯が点灯してしまう。）

改善の内容：全車両、前照灯用電気配線を適切な状態に修正する。

識別：前照灯の側面に白色ペイントを塗布する。



白色ペイントを塗布する