


改善箇所説明図



注： は、取外し部品を示す。

〔 前面ガラスに遮光板を貼付したため、道路運送車両の保安基準に適合していない。 〕

改善措置の内容：全車両、前面ガラスの遮光板を取り外す。

識別：外観上、遮光板の有無にて容易に識別が可能のため、特別な識別の追加は
おこなわない。