


改善箇所説明図



注： は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、当該スイッチの基板を良品と交換する。

識別：改善済み車両には車台番号打刻左下部に黄色ペイントを塗布する。