


改善箇所説明図



注：□ は交換部品を示す。


（制動装置において、油圧配管の取り回しが不適切なため、オプション装着の操作弁と干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動により当該配管が損傷し、制動力が低下するおそれがある。）

改善の内容

全車両、制動装置の油圧配管を対策品に交換する。

識別

油圧配管クランプ部に白色ペイントを塗布する。



白色ペイント塗布